

## Fabriquer un modèle : 1 - Préparer un modèle

Pour réaliser notre modèle, nous allons utiliser le logiciel de pilotage de la MOCN :

**GCFAO**

1 - Ouvrir le fichier DXF en cliquant sur Fichier puis Ouvrir et en désignant l'endroit où il se trouve.

**Ne pas oublier de préciser que le type de fichier est : DXF**

2 - Cliquer sur l'outil de sélection



Puis sélectionner tous le contour de la forme.

Cliquer sur **Outil** puis **Conversion** et **Convertir en polygline**.

3 - Toujours avec la même sélection, Cliquer sur **Edition** puis **Souder**.

4 - Il faut maintenant régler l'épaisseur de la plaque.

Cliquer sur **Affichage** puis **Dimension du brut**...

Dans la case **Z**, remplacer la valeur par **2**.

Si des écritures vous gênent, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton **Suppr**.

