




Assemblage : le masque

1 - Placer le masque sur le plan de travail :


Le masque va nous permettre de disposer les différents éléments à visser à leur place définitive sans avoir à prendre des mesures précises.



2 - Placer la trappe dans le masque :

- Placer la trappe dans le masque

Trappe




3 - Placer le couvercle de dessous dans le masque :

La rainure du tube doit être apparente.

Rainure du tube

- Placer le tour du couvercle de dessous dans le masque.

- Enfoncez bien ce couvercle tout au fond du masque.



4 - Placer les éléments à visser :

- Retournez le masque.

- Placez la Gâche.

- Placez le Loquet (avec le tirant opposé à la Gâche).

- Placez les deux charnières.

- Vérifiez que les éléments sont bien enfoncés au fond du masque

- Vissez tout ces éléments.

- Retirez le masque.

Gâche

Loquet

Charnière

